WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04

FAST

FAST NORMAL S

Klebemörtel für Styroporplatten

ANWENDUNGS-

Dank seiner Eigenschaften eignet sich **FAST NORMAL S** ausgezeichnet zum Kleben der Styroporplatten auf allerlei Untergründen innen und außen d.h. Beton, Hohlstein, Ziegel, Zement-, Zementkalkputze u.ä.

EIGENSCHAFTEN

Der Klebemörtel **FAST NORMAL S** ist ein trockenes Mineralgemisch mit synthetischen Polymeren modifiziert, von erhöhter Elastizität, das frostsicher und wasserdicht ist.

UNTERGRUND-

Der Untergrund soll glatt, fest, trocken und frei von allerlei Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Mörtels schwächen, wie Staub, Kalk, Fett, Reste von alten Farbanstrichen, sein. Um die Haftfähigkeit zu erhöhen und den Staubgehalt zu entfernen, sind die Oberflächen mit **FAST GRUNT U** oder **FAST GRUNT G** zu grundieren.

VORBEREITUNG

Den Sackinhalt in einen Behälter mit ca. 5,5 l Wasser (auf 25 kg trockenen Produktes) einstreuen und zur gleichmäßigen, knollenfreien Masse anrühren. Ca. 10 Minuten stehen lassen und direkt vor dem Einsatz nochmals gut verrühren. Auf diese Weise angemachter Mörtel innerhalb von 2,5 bis 3 Stunden verarbeiten. Den Klebemörtel während der Arbeit jede halbe Stunde verrühren.

GEBRAUCHS-

Das Ankleben der Styroporplatten erfolgt auf zweierlei Art und Weise.
Kommt die Wärmedämmung der glatten, verputzten Oberflächen infrage, ist der Kleber dünnschichtig mit Zahnspachtel (Zahnung 8 oder 10 mm) auf die Platte aufzutragen. Die Platte an die Wand ankleben.
Kommt die unverputzte Wandfläche infrage, ist der Kleber in 3-4 cm breiten Streifen auf Plattenränder, auf die übrige Plattenfläche hingegen in 10-12 Kleberhäufchen, mit denen mehr als 40% Plattenrückseite zu überziehen ist, aufzutragen.
Um die Haftfähigkeit nach dem Vorabbinden des Klebers (nach 3 Tagen) zu verbessern, ist jede Platte mit Kunststoffdübeln (an der Zahl, die im Wärmedämmungsprojekt angegeben wird, mindestens 4 Stücke/m^2) zu befestigen. Dübellänge hängt von der Wandart ab (minimale Vertiefung des Dübels in die Wand beträgt 6 cm ohne Putzschichtstärke).
Während der Arbeiten die Witterungsverhältnisse beachten d.h. direkte Sonneneinwirkung und zu hohe Luftfeuchte vermeiden.

ERGIEBIGKEIT

Ankleben der Polystyrolplatten - 4 kg trockenen Produktes/m^2

LAGERUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnisse	**5,50 l Wasser auf 25 kg trockenen Produktes**
Verarbeitungszeit	**von 2,5 bis 3 Stunden**
Offene Zeit	**ca. 20 Minuten**
Untergrund- und Umgebungstemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**

LIEFERFORM

Sack 25 kg
Palette: 1050 kg in Säcken je 25 kg (42 St.)

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

WYRÓB BUDOWLANY
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB - 0790/W/04

FAST

FAST NORMAL S

Klebemörtel für Styroporplatten

NORMEN

Die technische Zustimmung ITB – AC 020: AT-15-3513/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/0701/01/2003

ZUR BEACHTUNG

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme FAST SA und FAST SM.